




Tamura

LA01P085S05

Part Number:	LA01P085S05
Výrobce / značka:	Tamura
Popis produktu	SENSOR
Datasheety:	1.LA01P085S05.pdf 2.LA01P085S05.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	7438 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.













Specifikace LA01P085S05

PART NUMBER	LA01P085S05
VÝROBCE	Tamura
POPIS	SENSOR
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	7438 pcs
DATOVÝ LIST	1.LA01P085S05.pdf 2.LA01P085S05.pdf
NAPĚTÍ - SUPPLY	4.5 V ~ 5.5 V
SÉRIE	LA01P
TYP SENZORU	Hall Effect, Open Loop
CITLIVOST	25mV/A
DOBA ODEZVY	1µs
POLARIZACE	Bidirectional
OBAL	Bulk
PAKET / KRABICE	Module
VÝSTUP	Ratiometric, Voltage
OSTATNÍ JMÉNA	9-LA01P085S05ZY MT7413
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 90°C
POČET KANÁLŮ	1
TYP MONTÁŽE	Through Hole
LINEARITA	±1%
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FREKVENCE	DC ~ 400kHz
PRO MĚŘENÍ	AC/DC
DETAILNÍ POPIS	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
PROUD - SUPPLY (MAX)	10mA
PROUD - SENSING	85A
PŘESNOST	±1%

Související značky

Tamura LA01P085S05	Distributor LA01P085S05	Dodavatel LA01P085S05
LA01P085S05 Cena	Obrázky LA01P085S05	Obrázek LA01P085S05
Datový list LA01P085S05 PDF	LA01P085S05 Stáhnout datový list	Datový list LA01P085S05
LA01P085S05 Sklad	Koupit LA01P085S05	Koupit Tamura LA01P085S05
Tamura LA01P085S05	Tamura dodavatel	Distributor Tamura
Tamura LA01P085S05		

Související produkty

 <p>LA01P046S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M041S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M035S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>