





ADI (Analog Devices, Inc.)


AD9515BCPZ

Part Number:	AD9515BCPZ
Výrobce / značka:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Popis produktu	IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP
Datasheety:	 AD9515BCPZ.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	7592 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.











Specifikace AD9515BCPZ

PART NUMBER	AD9515BCPZ
VÝROBCE	ADI (Analog Devices, Inc.)
POPIS	IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	7592 pcs
DATOVÝ LIST	 AD9515BCPZ.pdf
NAPĚTÍ - SUPPLY	3.135 V ~ 3.465 V
TYP	Fanout Buffer (Distribution), Divider
DODAVATEL ZAŘÍZENÍ PACKAGE	32-LFCSP-VQ (5x5)
SÉRIE	-
RATIO - VSTUP: VÝSTUP	1:2
OBAL	Tray
PAKET / KRABICE	32-VFQFN Exposed Pad, CSP
VÝSTUP	CMOS, LVDS, LVPECL
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 85°C
POČET OKRUHŮ	1
TYP MONTÁŽE	Surface Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	3 (168 Hours)
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
VSTUP	Clock
FREKVENCE - MAX	1.6GHz
DIFERENCIÁL - VSTUP: VÝSTUP	Yes/Yes
DETAILNÍ POPIS	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:2 1.6GHz 32-VFQFN Exposed Pad, CSP
ČÍSLO ZÁKLADNÍ ČÁSTI	AD9515

Související značky

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	Distributor AD9515BCPZ	Dodavatel AD9515BCPZ
AD9515BCPZ Cena	Obrázky AD9515BCPZ	Obrázek AD9515BCPZ
Datový list AD9515BCPZ PDF	AD9515BCPZ Stáhnout datový list	Datový list AD9515BCPZ
AD9515BCPZ Sklad	Koupit AD9515BCPZ	Koupit ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) dodavatel	Distributor ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	AD AD9515BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ
Analog Devices Inc. AD9515BCPZ	Analog Devices, Inc. AD9515BCPZ	

Související produkty

 <p>AD9514/PCBZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVAL CLOCK 3CH AD9514 Na skladě: 360 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9516-1/PCBZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVALUATION FOR AD9516-1 Na skladě: 474 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9514BCPZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP Na skladě: 7602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9516-1BCPZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP Na skladě: 6899 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9515BCPZ-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP Na skladě: 15263 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9516-0BCPZ-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP Na skladě: 9319 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9514BCPZ-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP Na skladě: 11128 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9515/PCBZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: BOARD EVAL CLOCK 2CH AD9515 Na skladě: 474 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9516-0BCPZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP Na skladě: 6105 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9516-0/PCBZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP Na skladě: 411 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9513BCPZ Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP Na skladě: 7084 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9513BCPZ-REEL7 Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP Na skladě: 7268 pcs</p> <p>RFQ</p>