




Tamura

LA02P035S03

Part Number:	LA02P035S03
Výrobce / značka:	Tamura
Popis produktu	SENSOR
Datasheety:	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	8292 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.













Specifikace LA02P035S03

PART NUMBER	LA02P035S03
VÝROBCE	Tamura
POPIS	SENSOR
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	8292 pcs
DATOVÝ LIST	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
NAPĚTÍ - SUPPLY	2.97 V ~ 3.63 V
SÉRIE	LA02P
TYP SENZORU	Hall Effect, Open Loop
CITLIVOST	37.5mV/A
DOBA ODEZVY	1µs
POLARIZACE	Bidirectional
OBAL	Bulk
PAKET / KRABICE	Module
VÝSTUP	Ratiometric, Voltage
OSTATNÍ JMÉNA	9-LA02P035S03ZY MT7416
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 100°C
POČET KANÁLŮ	1
TYP MONTÁŽE	Through Hole
LINEARITA	±1%
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FREKVENCE	DC ~ 300kHz
PRO MĚŘENÍ	AC/DC
DETAILNÍ POPIS	Current Sensor 35A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
PROUD - SUPPLY (MAX)	10mA
PROUD - SENSING	35A
PŘESNOST	±1%

Související značky

Tamura LA02P035S03	Distributor LA02P035S03	Dodavatel LA02P035S03
LA02P035S03 Cena	Obrázky LA02P035S03	Obrázek LA02P035S03
Datový list LA02P035S03 PDF	LA02P035S03 Stáhnout datový list	Datový list LA02P035S03
LA02P035S03 Sklad	Koupit LA02P035S03	Koupit Tamura LA02P035S03
Tamura LA02P035S03	Tamura dodavatel	Distributor Tamura
Tamura LA02P035S03		

Související produkty

 <p>LA03P085S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P021S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P054S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P046S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Výrobci: Tamura Popis: SENSOR Na skladě: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>