


## 2450FB14K0001T

Part Number:	2450FB14K0001T
Výrobce / značka:	Johanson Technology
Popis produktu	BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ
Datasheety:	
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	3150 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.













## Specifikace 2450FB14K0001T

PART NUMBER	2450FB14K0001T
VÝROBCE	Johanson Technology
POPIS	BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	3150 pcs
DATOVÝ LIST	
SÉRIE	*
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILNÍ POPIS	RF Balun

## Související značky

Johanson Technology 2450FB14K0001T	Distributor 2450FB14K0001T	Dodavatel 2450FB14K0001T
2450FB14K0001T Cena	Obrázky 2450FB14K0001T	Obrázek 2450FB14K0001T
Datový list 2450FB14K0001T PDF	2450FB14K0001T Stáhnout datový list	Datový list 2450FB14K0001T
2450FB14K0001T Sklad	Koupit 2450FB14K0001T	Koupit Johanson Technology 2450FB14K0001T
Johanson Technology 2450FB14K0001T	Johanson Technology dodavatel	Distributor Johanson Technology
Johanson Technology 2450FB14K0001T	Johanson 2450FB14K0001T	Johanson Technology Inc. 2450FB14K0001T

## Související produkty

 <p><b>2450FB15K0002E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Na skladě: 4926 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP39G5500E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Na skladě: 6503 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB14K0002T</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Na skladě: 6932 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP39H5500E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Na skladě: 3165 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450DP15M5500E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Na skladě: 5957 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP15N5500E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Na skladě: 6794 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450DP39K5400E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 Na skladě: 328616 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15A0100E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Na skladě: 61270 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450DP15P5400E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: DIPLEXER LPF/BPF 2.45/5.4GHZ Na skladě: 6781 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15B0100E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 Na skladě: 3749 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB15K0001E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Na skladě: 4466 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15A050E</b> Výrobci: Johanson Technology Popis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Na skladě: 290618 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>